að aðkomuvegur liggi þétt við stíginn í S beygjunni við Vefarastrætisbotnlangann. Gatan er aldrei langt frá stíg á öðrum stöðum. Þetta nána sambýli stígs og götu eykur hættu vegfaraenda sem um stíginn fara og er verulegt frá vik frá hönnun hans annars staðar. Upplifun af stígnum versnar og öryggið líka. Sérstaklega í hálku og snjó. Engan vegin ásættanlegt að fórna slíku til að þjóna hagsmunum byggingaraðila.

Íbúð	Eigandi	Kennitala
107	Luxor ehf. Fh. Luxor ehf 300157-3949 Finnbogi Ólafsson	541196-2349
111	Luxor ehf. Fh. Luxor ehf. Finnbogi Ólafsson 300157-3949	541196-2349